

# 泉州市城市管理局文件

泉城管〔2024〕92号

## 泉州市城市管理局关于城市树木违规修剪 及绿化工程使用截干苗的通报

各县（市、区）城市管理和综合执法局，晋江市林业和园林绿化局，泉州开发区自然资源和规划建设局、台商投资区综合执法与应急管理局，各绿化管理单位：

为落实市领导关于树木规范修剪和园林绿化工程使用全冠苗的指示批示精神，市城管局根据《关于印发泉州市行道树、景观树修剪实施方案的通知》《关于重申城市绿化景观工程中严禁使用截干苗的通知》等要求，于7月下旬分组对各县（市、区）和市直绿化建设管理单位落实树木修剪和工程用苗情况进行专项检查。有关问题通报如下：

### 一、总体情况

日前，市城管局组织6个检查组采用“四不两直”的方式，对全市各县（市、区）、台商投资区、泉州开发区开展全覆盖检

查。重点检查各县（市、区）城市主、次干道（支路）绿化树木规范修剪（特别是防台风回缩修剪是否过度）；住宅小区规范修剪（即是否存在过度修剪、异常重剪）情况；城市主、次干道绿化乔木是否使用截干苗等情况。

经对检查发现问题分析研判，各县（市、区）和园林绿化建设管理单位总体上能按要求规范开展树木修剪工作。但也存在树木过度修剪和使用截干苗的现象，属地园林绿化主管部门指导检查监督不到位。

## 二、主要问题

### （一）树木修剪方面

**1.鲤城区：**①义全街垂枝榕存在过度修剪现象；②百源路刺桐过度修剪；③金山社区芒果树回缩修剪过度，主分枝无存；④泉州天后宫未经审批对编号 A-102 古榕违规修剪，造成不良影响。

**2.丰泽区：**①圣茂街芒果树过度回缩，已修剪成截干苗。②圣湖小区内树木修剪成为截干苗；③丰淮街盆架子回缩修剪过度成为截干苗；④仁风工业区芒果树修剪过度成为截干苗。

**3.泉港区：**驿峰路 745 株桃花心木存在过度修剪现象。

**4.石狮市：**①海宁路街头小公园内有 1 株乔木只剩下主干及较大侧枝；②龙福路与宝岛中路交叉口石狮泰禾广场边上乔木枯死 3 株，有 1 株树冠存在截干现象；③石狮市锦源路围墙内乔木过度修剪。

**5.晋江市：**324 国道（磁灶段）两侧行道树上百株小叶榕均过度修剪。

**6.南安市：**①成功街配合电力修剪造成乔木高度不一，景观

不协调；②柳美南路部分榕树修剪不规范造成偏冠；③中骏四季家园小区靠近居民楼部分树木被“砍头”。

**7.惠安县：**惠泉南路过度修剪芒果约 12 株；城西大道过度修剪刺桐约 160 株。

**8.安溪县：**①东二环路两侧树木为配合电力普遍存在过度修剪，景观效果较差；②河滨路部分路段为配合电力修剪，只进行单侧修剪，造成偏冠和过度修剪现象；③河滨路茶博会小区外部分火焰木过度修剪影响景观效果。

**9.德化县：**德化县城宝美街电力电线从行道树中央穿过，进行不规范修剪。

**10.泉州开发区：**崇亨街、崇顺街的行道树高山榕、小叶榕过度回缩修剪，个别树木修剪得只剩下一级分支且整体树形偏斜。

## （二）绿化用苗方面

近几年，市城管局组织开展泉州市园林绿化工程质量及景观效果评价加强对各地园林绿化工程的监督管理，有力推动各地强化绿化景观建设成效。大多数县（市、区）在绿化工程建设中均能按要求使用全冠绿化苗木，但仍有极个别县（市、区）在项目建设改造中使用截干苗，如：市区学府街部分台风后补植的香樟使用截干苗；丰泽城建集团实施的通兴路、董埭路改造使用截干苗；泉港植物园个别区域存在使用截干苗的情况。

## 三、工作要求

（一）组织自查整改。各县（市、区）绿化主管部门应敦促相关管理责任单位对存在问题组织立即整改，并举一反三开展自查自纠，届时我局将组织对整改情况开展“回头看”。

（二）加强技术指导。各地园林绿化主管部门对道路、居住区（单位）树木修剪技术力量的跟进指导，严格按技术规范要求，适当兼顾夏季遮阴效果进行科学修剪，避免绿化树木过度修剪、不规范修剪等现象发生。因特殊需要修剪的，须经属地园林绿化主管部门审查批准后，方可进行。

（三）加强古树名木保护。各级管理部门要加大古树名木保护力度，及时跟踪古树名木生长情况。鼓励通过委托第三方专业巡查养护管理机构对古树名木进行科学、全方位地养护管理。

（四）各地园林绿化主管部门应进一步加强巡查和技术指导，对存在树木过度修剪、数量多影响较大的应立案查处，巩固园林绿化成果。

附件：现场检查照片



（此件主动公开）

附件

# 现场检查照片

所在辖区	问题图片	
鲤城区	 <p data-bbox="440 913 756 954">1.义全街榕树过度回缩</p>	 <p data-bbox="1123 913 1251 954">位置照片</p>
鲤城区	 <p data-bbox="379 1357 799 1397">2.百源路刺桐树过度回缩（1）</p>	 <p data-bbox="970 1357 1390 1397">2.百源路刺桐树过度回缩（2）</p>
鲤城区	 <p data-bbox="379 1854 799 1895">2.百源路刺桐树过度回缩（3）</p>	 <p data-bbox="1123 1854 1251 1895">位置照片</p>

所在辖区	问题图片	
鲤城区		 <p data-bbox="948 837 1331 875">3.天后官古榕过度回缩 (2)</p>
鲤城区	 <p data-bbox="387 1352 770 1391">3.天后官古榕过度回缩 (1)</p>	 <p data-bbox="991 1368 1342 1406">4.金山社区芒果过度回缩</p>
丰泽区	 <p data-bbox="424 1854 743 1892">5.温陵北路芒果树偏冠</p>	 <p data-bbox="1098 1832 1230 1870">位置照片</p>

所在辖区	问题图片	
丰泽区	 <p data-bbox="424 869 775 907">6.圣茂街芒果树过度回缩</p>	 <p data-bbox="1126 869 1254 907">位置照片</p>
丰泽区	 <p data-bbox="331 1384 847 1422">7.圣湖小区西南门榕树过度回缩（1）</p>	 <p data-bbox="922 1384 1437 1422">7.圣湖小区西南门榕树过度回缩（2）</p>
丰泽区	 <p data-bbox="376 1944 802 1982">8.圣湖小区 3#楼旁南洋杉截断</p>	 <p data-bbox="1118 1921 1246 1960">位置照片</p>

所在 辖区	问题图片	
丰泽区	 <p data-bbox="347 817 798 862">9.董埭路洋紫荆枯树未处理（1）</p>	 <p data-bbox="933 817 1383 862">9.董埭路洋紫荆枯树未处理（2）</p>
丰泽区	 <p data-bbox="363 1377 798 1422">10.丰淮街盆架子过度回缩（1）</p>	 <p data-bbox="954 1377 1388 1422">10.丰淮街盆架子过度回缩（2）</p>
丰泽区	 <p data-bbox="355 1926 818 1971">11.仁风工业区芒果过度回缩（1）</p>	 <p data-bbox="946 1926 1409 1971">11.仁风工业区芒果过度回缩（2）</p>



所在 辖区	问题图片	
泉港区	 <p data-bbox="389 853 756 891">12.桃花心木过度修剪（1）</p>	 <p data-bbox="995 853 1362 891">12.桃花心木过度修剪（2）</p>
泉港区	 <p data-bbox="400 1391 767 1429">13.桃花心木过度修剪（1）</p>	 <p data-bbox="991 1391 1358 1429">13.桃花心木过度修剪（2）</p>
泉港区	 <p data-bbox="336 1939 831 1977">14.泉港植物园存在部分截干苗（1）</p>	 <p data-bbox="906 1939 1401 1977">14.泉港植物园存在部分截干苗（2）</p>

所在 辖区	问题图片	
石狮市	 <p data-bbox="416 831 751 869">15.锦源路过度修剪（1）</p>	 <p data-bbox="1002 808 1337 846">15.锦源路过度修剪（2）</p>
石狮市	 <p data-bbox="347 1346 831 1417">16.龙福路与宝岛中路交叉口石狮泰禾广场树木过度修剪</p>	 <p data-bbox="1110 1357 1209 1395">位置图</p>
晋江市	 <p data-bbox="336 1906 778 1944">17.324 国道（磁灶段）过度修剪</p>	 <p data-bbox="1126 1906 1225 1944">位置图</p>

所在 辖区	问题图片	
南安市	 <p data-bbox="384 842 812 880">18.南安成功街修剪后高度不一</p>	 <p data-bbox="991 842 1386 880">19.南安柳美南路修剪后偏冠</p>
南安市	 <p data-bbox="360 1361 826 1400">20.南安中骏四季家园小区砍头苗</p>	
惠安县	 <p data-bbox="392 1895 788 1933">21.惠泉南路芒果树过度修剪</p>	 <p data-bbox="1129 1910 1230 1948">位置图</p>

所在辖区	问题图片	
惠安县	 <p data-bbox="363 801 799 842">22.城西大道刺桐过度修剪（1）</p>	 <p data-bbox="938 801 1374 842">22.城西大道刺桐过度修剪（2）</p>
安溪县	 <p data-bbox="320 1294 842 1375">23.东二环路过度修剪，破坏树冠，修剪后高度不一</p>	 <p data-bbox="1075 1352 1246 1393">（东二环路）</p>
安溪县	 <p data-bbox="300 1890 847 1930">24.河滨路回缩修剪稍过，个别植株砍头</p>	 <p data-bbox="959 1890 1390 1930">25.河滨路单侧修剪，造成偏冠</p>

所在辖区	问题图片	
安溪县	 <p data-bbox="357 801 852 884">26.河滨路茶博会小区过度修剪或台风后主干折断</p>	
泉州开发区	 <p data-bbox="357 1339 826 1375">27.崇亨街东段榕树过度回缩（1）</p>	 <p data-bbox="946 1339 1415 1375">27.崇亨街东段榕树过度回缩（2）</p>
泉州开发区	 <p data-bbox="351 1917 820 1953">27.崇亨街东段榕树过度回缩（3）</p>	 <p data-bbox="1114 1921 1246 1957">位置照片</p>

所在 辖区	问题图片	
泉州开 发区	 <p data-bbox="347 853 807 891">28.崇亨街西段榕树过度回缩（1）</p>	 <p data-bbox="932 846 1391 884">28.崇亨街西段榕树过度回缩（2）</p>
泉州开 发区	 <p data-bbox="352 1346 812 1384">28.崇亨街西段榕树过度回缩（3）</p>	 <p data-bbox="1107 1339 1232 1377">位置照片</p>
泉州开 发区	 <p data-bbox="389 1872 788 1910">29.崇顺街榕树过度回缩（1）</p>	 <p data-bbox="975 1865 1374 1904">29.崇顺街榕树过度回缩（2）</p>



---

抄送：市政府办公室，各县（市、区）人民政府，泉州开发区管委会、  
泉州台商投资区管委会。

---

泉州市城市管理局办公室

2024年7月31日印发

---